

Before



トイレ



After



**老朽化による  
リフォーム工事**  
（○様邸）

今回は○様邸のトイレ取替と床の重ね張り工事をご紹介します。まずトイレに関しては、古くて機能性に乏しく、知人宅のトイレを見て交換することにされました。同時に、床がタイル張りで冷たく、タイル自体に汚れが付着し、掃除が大変だったので、シート張りにして掃除がしやすくなりました。トイレも最新仕様のタイプに決めたおかげで非常に使いやすく満足していただきまし

た。床に関しては、床板が床下の湿気により老朽化し、板のたわみが激しく剥離が発生し、けがの恐れが出てきたため、貼り替えの依頼がありま

した。この場合は、はが

さずに既存の床上に新設の材料

新しい床板を張ることに

より強度も増し、工期短縮及び、安価になります。

新設の材料に関してはノンワックスの高価な材料

を格安で提供させてい

ただきました。

お客様も非常に喜んで

おられます。

## お家のビフォーアフター

# 倉田新聞

第50号  
令和3年3月発行



柏屋町で57年  
運営の良い会社です。

株式会社 倉田

TEL 092-938-2708  
FAX 092-939-1715  
柏屋町長者原東2丁目13-1  
URL http://k-kurata.com

- ◆住宅リフォーム事業  
リフレッシュ改修  
上下水道工事  
水道施設（指定業者）  
水処理・浄化槽工事業  
産業廃棄物収集運搬業
- ◆エネルギー事業部  
LPガス販売 ガス配管工事  
燃料電池・太陽光発電
- ◆タウンショッピング  
切手印紙  
住設器具・機器販売

## ビルトインコンロの交換時期について

ビルトインコンロの耐用年数は、約10年です。10年を超えると保守部品の生産が終了しているため修理ができます、また安全の為にも交換が推奨されます。8年を超えて故障した場合は修理してもすぐに寿命となるため買い替えがおすすめです。

簡単な掃除で  
不具合が解決  
できることも



よくあるのは、電池切れ、ガス栓が閉まっていた、吹きこぼしなどの汚れで安全装置が誤作動を起こした等です。ガスコンロの調子が悪くなったら、まずはできる範囲でお手入れしてみましょう。

### ビルトインコンロ取替工事

Before



After




▲パロマで人気のリプラへ取替ました。シンプルで使いやすくおすすめです！



すっきりクリーンゴトク  
洗いやすさ拭きやすさ  
にもこだわった、丸く優しいフォルムに。また、取り付け位置が分かりやすい3点止めです。



別売のラ・クックセット対応品です。  
ラ・クックは石窯風に調理ができる、料理の幅が広がり、使用後のお掃除も軽減されます。



### その委任状、ちょっと待った！

「委任」はリスクが伴います。弁護士でない者が、報酬を得る目的で「解約事務の代行」を業として行うことは非弁行為として禁止されています（弁護士法72条）。この場合解約代行の報酬は、依頼者（消費者）ではなく、第三者（新規業者）から得ても非弁行為に該当します。そこで、賢明な消費者として、法秩序をみだす非弁行為に加担しないためにも、解約代行業者に「委任状」を渡すことは避けましょう。

### こんな勧誘の言葉にもご注意！

今日契約していただけたら、安くしますよ!  
明日になれば高くなります。

即決はしない  
でください

せかされたら  
うたがってください

「料金調査に伺います」と言われ…  
●目的はナニ?  
●○○センターって、ホント?

どうしてこんなに安いの?  
●この料金はいつまで?  
●点検サービスはどうなっているの?

“委任状”ってナニ?  
●現在の販売店と相談しなくて大丈夫?  
●個人情報は流出されない?

トラブルが増加しています

あなたも狙われている?

